### 日本ハンズオンユニバース協会 2012年春集会 @科学技術館第一会議室

## <u>福島原子炉事故</u>


~これまでに解明されたこと、今後 解明されるべきこと~

> 2012年3月31日 佐藤 暁 原子力コンサルタント

> > 1

## <u>福島第一原子力発電所</u> 事故直後の惨状






3

### 福島第一原子力発電所を襲う津波




### 電源喪失


















### さもなければ ・・・



7

### 爆発性気体と放射性気体の発生元







### 3号機 3/14 11:01 水素爆発 1号機 3/12 15:36 水素爆発 **4号機** 3/15 06時頃 水素爆発 **2号機** 3/15 午前 格納容器破損












### 4号機原子炉建屋大物搬入口





## 目次

- 1. 再臨界の懸念はあったのか?
- 2. メルトダウンの過程で、 水蒸気爆発の可能性はあったのか?
- 3. 米国の「50マイル避難」 「東京脱出!」を心配した理由
- 4. 「総員退避」が実行されていたら?
- 5. 福島-郡山フォールアウトの謎
- 6. SPEEDIの予報能力
- 7. 再浮遊


## ①再臨界の懸念はあったのか?

- 炉心溶融によって臨界?
- 海水を入れると臨界?


### 現実的には起こりえない。

- 燃焼度の増加(U-235の減少)による実効増倍率の低下。
- アクチノイド元素、核分裂生成物の蓄積による「毒物効果」。
- 溶融した制御棒による「毒物効果」。
- 臨界成立条件からの逸脱。







### 再臨界!?



B<sub>4</sub>C などとの接触による顕著な凝固点降下



### 燃焼度の進行に伴って実効増倍率が低下していく様子




## ②メルトダウンの過程で、 水蒸気爆発の可能性はあったのか?

- 1990年代に実験済み。
- 今日は、より詳細なコンピューター解析が可能。
- 駐日米国大使館に派遣されていたNRCの専門家チームは、 独自に解析評価を実施。

## メルトダウン

### 水蒸気爆発




25


### 実験

## 60% UO2 16% ZrO2 24% ステンレス鋼 2700-deg C

## 6回行った実験で、蒸気爆発の発生はゼロ!





出典: NUREG/CR-6133 "Fragmentation and Quench Behavior of Corium Melt Streams in Water" (Argonne National Laboratory, Feb. 1994)





出典: NUREG/CR-6133 "Fragmentation and Quench Behavior of Corium Melt Streams in Water" (Argonne National Laboratory, Feb. 1994)


### 完全放置された炉心溶融の進展















貫通部からの漏洩が起こらない場合には、 には、 最終的に高温クリープによって 大規模な崩落が発生する。

33


### MELCOR/SNAP コードによる解析





Animating analysis results using SNAP


# ③米国の「50マイル避難」「東京脱出!」を心配した理由


- 水位計、温度計がなくプールの状態確認不能。
- 地震、水素爆発による使用済燃料プールの破損を懸念。
- ジルコニウム火災による核分裂生成物の大規模発散。
- 今日ではMELCORコードによる解析が可能。
- 米国では計測設備の設置を推進中。













### 臨界の可能性




## ④「総員退避」 が実行されていたら?

- 今よりもどれほど状況が悪化していたのか。
- 解析済み
- MELCORコードで解析可能。




### メルト·ダウンが更に進行





### 原子炉圧力容器底部の損傷 (メルト・スルー)


高温クリープによる崩壊は、実際の材料(低合金鋼)の融点(約1500℃)よりも約240℃低い温度で始まり、燃料ペレットの破砕片に高レベルの汚染水が混じって流出する。




45









### 原子炉格納容器のメルト・スルーの始まり




### 格納容器の大規模な損傷



大規模な人工岩盤のメルト・スルー(チャイナ・シンドローム)




### WECHSL コードによるコンクリートのメルト・スルー



51


### HEATING 5コードによる解析結果



1050日以降は発熱が放熱を下回り、溶融域が縮小に転じる。

### HEATING 5 コードによる解析結果

### 1,300MWe(ドイツの標準的PWR炉)






Table 3.12 BWR Releases Into Containment\*

	Gap Release***	Early In Vessel	Ex-Vessel	Late In-Vessel
Duration (Hours)	0.5	1.5	3.0	10.0
Noble Gases**	0.05	0.95	0	0
Halogens	0.05	0.25	0.30	0.01
Alkali Metals	0.05	0.20	0.35	0.01
Tellurium group	0	0.05	0.25	0.005
Barium, Strontium	0	0.02	0.1	0
Noble Metals	0	0.0025	0.0025	0
Cerium group	0	0.0005	0.005	0
Lanthanides	0	0.0002	0.005	0

\*Values shown are fractions of core inventory.

\*\* See Table 3.8 for a listing of the elements in each group

\*\*\* Gap release is 3 percent if long-term fuel cooling is maintained.


Table 3.13 PWR Releases Into Containment\*

	Gap Release***	Early In-Vessel	Ex-Vessel	Late In-Vessel
Duration (Hours)	0.5	1.3	2.0	10.0
Noble Gases**	0.05	0.95	0	0
Halogens	0.05	0.35	0.25	0.1
Alkali Metals	0.05	0.25	0.35	0.1
Tellurium group	. 0	0.05	0.25	0.005
Barium, Strontium	0	0.02	0.1	0
Noble Metals	. 0	0.0025	0.0025	0
Cerium group	0	0.0005	0.005	0
Lanthanides	0	0.0002	0.005	0

Values shown are fractions of core inventory.
See Table 3.8 for a listing of the elements in each group
Gap release is 3 percent if long-term fuel cooling is maintained.

## ⑤福島-郡山フォールアウトの謎


- 福島→郡山→那須野ヶ原 と南下したのか?
- IRSN(仏)の説: 寒冷前線の南下。



群馬大学早川教授作成


### IRSN(仏)による説

- Progression of a rain-snow front between 3/15 & 3/16 towards the nuclear site
- At the same time, explosion of R2 and radioactive releases occur




59

### DOEのAMS による空中モニタリング







米軍機などで観測した福島第|原発周辺の放射線量

東北自動車道

小山

福島県

茨城県

The Asahi Shimbun

46km

20km


**-**125より多い --21.7より多い --11.9より多い --11.9より少ない

測定は17~19日、 米エネルギー省提供


宮城県

**(1)** 

### **DOE/NNSA Monitoring**



### **DOE/NNSA Monitoring (Over-water)**



## ⑥SPEEDI の予報能力


- 住民避難に実用可能だったのか?
- ERSS(ERDS)
- MACCS2コード
- SOARCA


### 福島第一原子力発電所内の測定点




67

### 福島第一原子力発電所 全採取データの重ね合わせ 3月12日































#### 福島第一原子力発電所 全採取データの重ね合わせ 3月13日














#### 福島第一原子力発電所 全採取データの重ね合わせ 3月14日









#### 福島第一原子力発電所 全採取データの重ね合わせ 3月15日






















### 福島第一原子力発電所 全採取示ータの重ね合わせ 3月16日







: 141° 02' 08" - 37° 25' 18" 放出地点 92km × 92km 領域 【凡例】 空気吸収線量率等値線(μ Gy/h)  $1=1\times10^{-14}$  $2=5\times10^{-15}$  $3=1\times10^{-15}$  $4=5\times10^{-16}$ 5=1×10 -16 計算モデル名= PRWDA21 使用モデル名= 通常モデル 【計算条件】 この予測は実際の放射線量分布を 表しているものではありません。


10時定期福島1-2号炉

97




141' 02' 08" - 37' 25' 18" 放出地点 領域 92km × 92km 【凡例】 空気吸収線量率等値線(μ Gy/h)  $1=5\times10^{-15}$  $2=1 \times 10^{-15}$  $3=5\times10^{-16}$  $4=1 \times 10^{-16}$  $5=5\times10^{-17}$ 計算モデル名= PRWDA21 使用モデル名= 通常モデル [計算条件] 計算メッシュ幅 水平方向= 1.00 km 放出高 =120.0m 放出開始時刻 =2011/03/16 10:00 放出モード=単位量放出 この予測は実際の放射線量分布を 表しているものではありません。


10時定期福島1-2号炉




# 7)再浮遊


- 放射性物質は、どれくらいの期間原子炉から出続けていたのか?
- 原子炉からの寄与よりも再浮遊による寄与の方が大きい可能性。




































































# <u>今の</u> <u>福島第一原子力発電所</u> 周辺

121

二回目一時帰宅 (2011年10月9日)





## 福島県双葉郡富岡町 南夜ノ森地区 (福島第一原子力発電所より南西8km地点)





- 測定ポイント
- 側溝グレーチング
- **側溝コンクリートカバー**











屋内:

一階: 8~12 *μ* Sv/h

二階: 12~15  $\mu$  Sv/h

最低点は、一階中央床付近。



6 *μ* Sv/hr










# <u>測定ポイント D</u>







# <u>測定ポイント F</u>



137

# <u>測定ポイント F</u>



50 μ Sv/hr 振り切れ



# <u>測定ポイント G</u>





# 三回目一時帰宅 (2012年3月29日)

141

#### 地震で損壊した6号線沿いのうなぎ屋



# 津波で流失した駅舎(元-JR 富岡駅)







津波で窓ガラスが破られた駅前の中華料理店



### 富岡町役場









表土を削除して「85%低下」と報じられている富岡第二中学校グランド



余震と風で壊れていく佐藤宅の塀





### <u>屋内で最も線量率の低い場所(0.74 μ Sv/hr)</u>



# <u>窓辺付近(2.8 μ Sv/hr)</u>







#### <u>畳の上(1.31 μ Sv/hr)</u>



# <u>庭(5.25 μ Sv/hr)</u>



159

#### <u>駐車場(6.93 μ Sv/hr)</u>



側溝( $44 \mu \text{ Sv/hr}$ ) 但し、この値はベータ線の寄与が大きく真値ではない。



桜の名所の夜ノ森公園







